

## **OBSAH DOKUMENTACE**

**A. Průvodní zpráva**

**B. Souhrnná technická zpráva**

**C. Situační výkresy**

C1. Situační výkres širších vztahů

**D. Dokumentace objektů**

**E. Dokladová část**

**F. Soupis prací, Rozpočet**

**G. Fotodokumentace**

## **D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ**

*SO-01: Oprava střechy na objektu oddělení č.8*

### **D.1 Stavební objekty**

#### **D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4)**

Příloha č.1 – Řízení rizika

#### **D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

- 1.1.1 Půdorys střechy – bourací práce
- 1.1.2 Půdorys krovu – bourací práce
- 1.1.3 Řezy A-A', B-B' - bourací práce
- 1.1.4 Půdorys střechy – navrhovaný stav
- 1.1.5 Půdorys krovu – navrhovaný stav
- 1.1.6 Řezy A-A', B-B' - navrhovaný stav
- 1.1.7 Detaily střešní krytiny

#### **D.1.2 Stavebně konstrukční řešení**

- 1.2.1 Statické posouzení

#### **D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení**

- 1.3.1 Technická zpráva – PBŘ

#### **D.1.4 Technika prostředí staveb**

##### **a) Zařízení pro vytápění staveb**

Není obsaženo

##### **b) Zařízení vzduchotechniky**

Není obsaženo

##### **c) Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení**

Není obsaženo

##### **d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů**

- 1.4.4.1 Půdorys střechy – hromosvod

##### **e) Zařízení slaboproudé elektrotechniky**

Není obsaženo