

Zakázka: MZ 1604 - RIZIKA					
Čís.	Nebezpečí / nebezpečná situace dle ČSN EN 81-80+Z1	Pův.	Ods.	Trvá	Neřeš.
1	Přítomnost škodlivých materiálů	ANO	x		
2	Chybějící nebo omezený přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace	ANO	x		
3	Systém pohonu se špatnou přesností zastavování/vyrovnávání	ANO	x		
4	Chybějící nebo nevyhovující odolnost proti vandalům	ANO	x		
5	Chybějící nebo nedostatečná funkce řízení při požáru	ANO	x		
6	Ohrazení šachty perforovanými stěnami	NE			
7	Částečné ohrazení šachty s příliš nízkým hrazením	NE			
8	Nedostatečné zajišťovací zařízení vstupních dveří do šachty a prohlubně	ANO	x		
9	Nevyhovující svislý povrch stěny pod prahy šachetních dveří	ANO	x		
10	Vyvažovací/vyrovnávací závaží bez zachycovačů v případě přístupných prostor pod šachtou	NE			
11	Chybějící či nedostatečné oddělení dráhy vyvažovacího/vyrovnávacího závaží	ANO	x		
12	Chybějící nebo nedostatečná přepážka v prohlubni při více výtazích v jedné šachtě	NE			
13	Chybějící nebo nedostatečná oddělení více výtahů v jedné šachtě	NE			
14	Nedostatečné bezpečnostní prostory v horní části šachty a v prohlubni	ANO	x		
15	Nebezpečný přístup do prohlubně	ANO	x*)		
16	Chybějící nebo nevyhovující zastavovací zařízení v prohlubni nebo v prostoru pro kladky	ANO	x		
17	Chybějící nebo nedostatečné osvětlení šachty	ANO	x		
18	Chybějící nouzová signalizace v prohlubni a na střeše klece	ANO	x		
19	Chybějící nebo nebezpečné prostředky pro přístup do strojovny a do prostoru kladek	ANO			x
20	Kluzká podlaha ve strojovně nebo v prostoru pro kladky	ANO	x		
21	Nedostatečná vzdálenost ve strojovně	ANO	x		
22	Chybějící nebo nedostatečná ochrana různých úrovní ve strojovně nebo prostoru pro kladky	ANO	x		
23	Nedostatečné osvětlení ve strojovně nebo v prostoru pro kladky	ANO	x		
24	Nevyhovující prostředky pro zdvihací zařízení	ANO	x		
25	Šachetní a klecové dveře z perforovaného materiálů	NE			
26	Nedostatečné kotvení šachetních dveří	ANO	x		
27	Nevyhovující sklo ve dveřích	ANO	x		
28	Chybějící nebo nedostatečná ochrana proti zachycení prstů posuvnými klecovými nebo šachetními dveřmi se sklem	ANO	x		
29	Chybějící nebo nedostatečné osvětlení u šachetních dveří	ANO			x
30	Chybějící nebo nedostatečná ochrana zařízení u samočinných dveří	ANO	x		
31	Nebezpečné zajišťovací zařízení u šachetních dveří	ANO	x		
32	Odjišťování šachetních dveří bez zvláštního nástroje	NE			
33	Ohrazení šachty perforovanou stěnou v blízkosti dveřní závěry	NE			
34	Chybějící samočinné zavírací zařízení posuvných dveří	NE			
35	Nedostatečné spojení dílů šachetních dveří	ANO	x		
36	Nedostatečná požární odolnost šachetních dveří	ANO	x		
37	Možnost pohybu klecových dveří při otevřených šachetních dveřích	NE			
38	Větší podlahová plocha klece ve vztahu k nosnosti	ANO	x		
39	Neodpovídající délka ochrany prahové desky	ANO	x		
40	Klec bez dveří	ANO	x		

Čís.	Nebezpečí / nebezpečná situace dle ČSN EN 81-80+Z1	Pův.	Ods.	Trvá	Neřeš.
41	Nebezpečné zajištění poklopu ve střeše klece	ANO	x		
42	Nedostatečná pevnost střechy klece	ANO	x		
43	Chybějící nebo nedostatečné zábradlí v kleci	ANO	x		
44	Nedostatečné větrání klece	ANO	x		
45	Nedostatečné osvětlení klece	ANO	x		
46	Chybějící nebo nedostatečné nouzové osvětlení klece	ANO	x		
47	Chybějící nebo nedostatečné kryty proti úrazu na třecích kotoučích, kladkách a řetězkách	ANO	x		
48	Chybějící nebo nedostatečné kryty lan/řetězů proti vypadnutí z třecích kotoučů, kladek nebo řetězek	ANO	x		
49	Chybějící nebo nedostatečné kryty třecích kotoučů, kladek nebo řetězek proti vniknutí předmětů	ANO	x		
50	Chybějící nebo nevyhovující zachycovače a/nebo omezovač rychlosti u elektrických výtahů	ANO	x		
51	Chybějící nebo nevyhovující spínač uvolnění lana omezovače rychlosti	ANO	x		
52	Chybějící ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru u trakčních výtahů s vyvažovacím závažím	ANO	x		
53	Nevyhovuje konstrukce výtahového stroje u elektrických výtahů	ANO	x		
54	Chybějící nebo nedostatečná ochrana proti volnému pádu, nadměrné rychlosti a klesání klece u hydraulických výtahů	NE			
55	Vyvažovací nebo vyrovnávací závaží vedené dvěma ocelovými lany	ANO	x		
56	Chybějící nebo nedostatečné nárazníky	ANO	x		
57	Chybějící nebo nevyhovující koncové vypínače	ANO	x		
58	Velké mezery mezi klecí a stěnou šachty na straně vstupu do klece	ANO	x		
59	Nadměrná vzdálenost mezi klecovými a šachetními dveřmi	ANO	x		
60	Chybějící nebo nevyhovující systém nouzového pohonu	ANO	x		
61	Chybějící uzavírací ventil	NE			
62	Chybějící ovládání pohonu nazávislými stykači	ANO	x		
63	Chybějící nebo nevyhovující zařízení kontrolující uvolnění lan/řetězů	ANO	x		
64	Chybějící kontrola doby chodu	ANO	x		
65	Chybějící nebo nedostatečné zařízení pro spouštění klece pomocí ručně ovládaného ventilu	NE			
66	Nedostatečná ochrana proti úrazu elektrickým proudem a/nebo nedostatečné označení elektrického zařízení; chybějící nápisy	ANO	x		
67	Chybějící nebo nedostatečná ochrana motoru výtahového stroje	ANO	x		
68	Neuzamykatelný hlavní vypínač	ANO	x		
69	Chybějící ochrana proti záměně fází	ANO	x		
70	Chybějící nebo nevyhovující ovladačová kombinace revizní jízdy a zastavovací zařízení na střeše klece	ANO	x		
71	Chybějící nebo nevyhovující zařízení pro nouzovou signalizaci	ANO	x		
72	Chybějící nebo nedostatečné dorozumívací zařízení mezi strojovnou a klecí (při zdvihu vyšším než 30m)	ANO	x		
73	Chybějící nebo nedostatečná kontrola zatížení v kleci	ANO	x		
74	Chybějící nápisy, označení a provozní návody	ANO	x		
75	Pevnost nosných prvků vyvažovacího/vyrovnávacího závaží z litého betonu nebo betonových cihel	ANO	x		
76	Materiál klece a klecových dveří	ANO	x		
77	Zařízení určující polohu klece umístěné ve strojovně výtahu	ANO	x		
78	Ovládání dvourychlostního pohonu	ANO	x		
79	Jízda neobsazeného výtahu s otevřenými klecovými dveřmi	NE			
80	Otvory v podlaze strojovny	ANO	x		
81	Vedení vyvažovacího závaží čtyřmi ocelovými dráty	ANO	x		
82	Kontrola klecových dveří bez nuceného vypínání	ANO	x		

\*) řešeno náhradním opatřením - analýzou rizik